

ДСП

Пометка
Гриф
Экз. № 1
утверждена
постановлением Правительства РФ
от 07.10.2017г. № 1235

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
места массового пребывания людей
ГБОУ «Гимназия Назрановского района»

2018г.

УТВЕРЖДАЮ:

**Министр образования и науки
Республики Ингушетия**

/ Костоев Ю.Б. /

« » 2018



СОГЛАСОВАНО:

**Начальник управления федеральной службы
войск национальной гвардии России по РИ**

Полковник полиции

/ Матюк В.В. /

« 04 » 04 2018 г.



СОГЛАСОВАНО:

**Начальник ГУ МЧС России
по Республике Ингушетия**

/ Козлов Р.Я. /

« 15 » 03 2018г.

п.к. Золотков Т.О.



СОГЛАСОВАНО:

**Начальник Управления ФСБ РФ
по Республике Ингушетия**

/ Куманяев А.В. /

« 19 » 04 2018г.

*Вх 4416801
11.04.18*

ОПИСЬ

№/№	Наименование документа	Страницы
1.	Титульный лист	1
2.	Опись	2
3.	Паспорт безопасности	3-8
4.	Акт категорирования	9-14
5.	План работы по профилактике терроризма и экстремизма	15-17
6.	График проведения тренировочных занятий при возникновении ЧС	18
7.	Схема связи на объекте ГБОУ «Гимназия Назрановского района»	19
8.	План эвакуации цокольного этажа	20
9.	План эвакуации 1-го этажа	21
10.	План эвакуации 2-го этажа	22
11.	План эвакуации 3-го этажа	23
12.	Ситуационный план	24
13.	Схема инженерных сооружений	25
14.	Схема объекта с указанием контрольно-пропускных пунктов	26
15.	Схема объекта (территории) с обозначением потенциально-опасных участков объектов и критических элементов объекта (территории)	27

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия Назрановского района»**

(наименование объекта (территории))
Сельское поселение Али-юрт

(наименование населенного пункта)

I. Общие сведения об объекте (территории)

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия Назрановского района»**

**386125, Республика Ингушетия, Назрановский район, с.п.Али-юрт, ул.Нурадилова,15
gou-ali-yurtmail.ru**

Министерство образования и науки Республики Ингушетия

г. Назрань, ул.Московская,37,386102, тел.22-24-57, факс: 22-11-56, e-mail mori_gov@mail.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование,
адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации),
являющегося правообладателем объекта (территории))

386125, Республика Ингушетия, Назрановский район, с.п.Али-юрт, ул.Нурадилова,15.

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Образовательная деятельность

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося
правообладателем объекта (территории))

2 категория

(категория опасности объекта (территории))

7 200 кв.м, 3507 кв.м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность
периметра, метров)

№ 06-06-01/063/2009-890 от 13.12.2010г.; №2600000105649560 от 27.12.2010г.

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование
земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом
недвижимости, номер и дата их выдачи)

**Добриева Зарема Исламовна
89287976152**

gou-ali-yurt@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство

деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный)
телефон, факс, электронная почта)

**Добриева Зарема Исламовна
89287976152**

gou-ali-yurt@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем
объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных
лицах, находящихся на объекте (территории)

(Ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)
 II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах
 лицах, обучающихся на объекте (территории)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) 09 час. 00 мин. до 15 час. 30 мин

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 130 (человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории), сотрудников охранной организации 956 (человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории), сотрудников охранной организации 3 (человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории)

нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположенные рабочие места на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения организации на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер территории	Характер возможных последствий
1	Котельная, находящаяся на территории школы	4	50 кв.м	Возможность взрыва газа, пожар	Гибель людей
2	Подъездная дорога, находящаяся к прилегающей территории от основного входа	1	50 м	Возможность захвата взрывных устройств, заложников, закладки	

3.	Спортивная площадка из-за расположения с правого бока гимназии	1000 кв. метров	Возможность захвата заложников, закладки взрывных устройств, пожар
----	--	-----------------	--

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

№	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер терропистической угрозы	Характер возможных последствий
1	Котельная, находящаяся на территории школы	4	50 кв. м	Возможность взрыва газа, пожар	Гибель людей
2	Трансформаторная будка				

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

- Разбитие окна, остекленной двери или других остекленных проемов в здании удержания;

- Проникновение на территорию удержания через ограждение, перелаз;

- Взрыв здания;

- Пожар (пожог) имущества объекта;

- Применение отравляющих веществ.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применяться террористы при совершении терропистического акта –

Разрушение здания при подбросе заложников зарядов снарядов или взрывчатых веществ

применения дистанционных средств поражения;

- Пожог здания с применением легковоспламеняющихся жидкостей;

- Распыление газобразных, разлив жидких и распыление порошкообразных отравляющих веществ внутри здания;

- Захват здания с удерживанием находящихся в здании учащихся и сотрудников удержания

IV. Протокол последствий совершения терропистического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

Терропистические акты (в качестве угрозы могут выступать: а) подзорный предмет, взрывное устройство); б) поступление угрозы по телефону; в) захват террористами заложников; г) пожар; д) применение отравляющих веществ; е) массовые беспорядки (за территории гимназии)

краткое описание основных угроз совершения терропистического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории)

орывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков

экономического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

Вероятные последствия совершения терропистического акта на объекте (территории)

3700 кв. м

Человеческие жертвы (погибшие при захвате заложников, во время взрыва бомбы, осуществления угрозы помещения и т.д.).

повышение, в случае участия проведенных терактов, у людей ощущение неизбежности

овых подлобных преступных акций, а также чувств неизвестности, подавленности,

Одной беззащитности, ожигания очередного ужаса и трагедии. Создание атмосферы

своего страха, полуженя, тревожности и психологического давления.

Огромные материальные и финансовые затраты, связанные с восстановлением разрушенного терактом имущества, а также инженерной инфраструктуры.

площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн.рублей
1	52 человека 32 человек 27 человек 7 человек	Совершение взрыва здания: При полном разрушении здания При сильном разрушении здания При среднем разрушении здания При слабом разрушении здания	48000000 40000000 23000000 800000
2	10	Поджог (задымление)	500000
3	100	Захват в заложники	-
4	20	Отравление химическими веществами	-

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

ОМВД России по Назрановскому району Республики Ингушетия, 386001,РИ, (88734)55-20-05, подполковник полиции Х.Х.Цуров (8928 726-00-55);

ГУМЧС по РИ тел. 12 12 62, ул. Кулиева 14,УФСБ по РИ 551607,г.Магас , ул.Горчханова

9.Опорный пункт - администрация с.п.Али-юрт , пожарная часть г.Назрань Оздоев М. 8928 731-22-33, Глава администрации с.п.Али-юрт Мартазанов Хамзат, 8928-793-54-59.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической

защищенности объекта (территории) На 1 этаже учебного корпуса (в комнате охранника) установлен видеорегистратор там же установлен ПАК-Стрелец с выходом в МЧС, прибор приемно-контрольный, охранно Панда-АТ 420 РАО в помещении для сторожа, - пожарный –Кварц, опоры освещения металлические опоры подземным кабелям освещенность объекта в ночное время по всему периметру с 4 –х сторон, 4 наружные камеры видеонаблюдения.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

Территория ГБОУ «Гимназия Назрановского района» с фасадной части поле, с левой стороны - подъездная дорога, с с тыльной стороны и слева - располагается жилой сектор; с правой стороны – лесополоса, граничащая с территорией РСО-Алания.С левой стороны:ул.Нурадилова, тыльная: ул. Новостройки, новый жилой микрорайон.

Прилегающая территория к зданию имеет ограждение металлическим решетчатым забором высотой 1.70 м. протяженностью 700 м., по

фасаду металлическим забором высотой 1,70 м., Имеются входные ворота высотой в 2,5 м. и калитка из металлических труб и закрываются на навесной замок. Входных дверей двое, вход слева (парадный вход), и со стороны тыла (запасной вход, вход для хозяйственного пользования). Двери одинарные:

двухстворчатая противопожарная металл-пластиковая, оборудована врезным

замком. Тыловые двери: наружная одностворчатая металлическая запирается на врезной замок. Помещение котельной, наружная деревянная дверь запирается на врезной замок, обслуживает: ООО «Газпром межрегионгаз», филиал, г. Назрань, ул. Муталиева, 41, руководитель филиала Ерохин М.Ю.

На объекте установлена тревожная сигнализация, расположена в дежурном помещении охранника, выхода не имеется. Учреждение оборудовано системой видеонаблюдения с выводом на монитор на пост охраны, всего установлено 4 видеорекамеры (наружных). Уличное освещение осуществляется при помощи 11 фонарей-прожекторов, расположенных по периметрам здания объекта, в исправном состоянии

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи _____;

(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты
Система видеонаблюдения Панда-АТ420 РАО, круглосуточная охрана

(наличие, марка, количество)

г) **стационарный НИКО-ВП-С и ручной РМ-45 «ПМО-1» металлоискатели;**

(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны **видеорекастратор Панда-АТ 420 РАО**

(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) 1;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 7 выходов для людей и для выезда автотранспорта-1;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска нет;

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) _____ человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности имеются Декларация пожарной безопасности № 1020601371317-0003 от 29.01.2018г., Заключение о соответствии объекта защиты № 037;

(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода имеется, гидранты на 1-м около спортзала, 2-м и 3-м этажах с рукавами, удовлетворительное состояние;

(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения имеется _____ (тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей **пожарный выход, система оповещения «Bolid»**
(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз
не имеется

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

1. Привести ограждение территории в соответствие с требованиями.
2. Укрепить въездные ворота; установить калитку с электронным замком;
3. Заменить входные двери в подвал на металлические;
4. Заменить видеорегистратор на более мощный с 8 камерами на улице для полного охвата по периметру гимназии и добавочно на 4 камеры в здании.
5. Установить кнопку экстренного вызова полиции.
6. В связи с отсутствием возможности проведения кабельной телефонной связи, установить связь посредством рации между кабинетом директора, охранным пунктом и ответственным по безопасности.
7. Необходимо установить генератор резервного питания;
8. Вынести пункт охраны из здания гимназии на территорию двора, у ворот гимназии;
9. Установить дополнительно два фонарных столба для полной освещенности перед въездом на площадку перед гимназией.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

- Приложения: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Доставлен « 31 » 01 20 18 г.

Руководитель образовательной организации
(ф. и. о.) Добриева Зарема Исламовна

(подпись)

Актуализирован « _____ » _____ 20 _____ г.

Причина
актуализации

**Акт
обследования и категорирования места массового пребывания людей**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия Назрановского района»
(наименование объекта)

с.п.Али-юрт

«25» 01 2018 г.

В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 ФЗ «О противодействии терроризму»

И пунктом 21,22,23, Постановления Правительства РФ от 7 октября 2017г. № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки РФ

комиссия в составе:

Председатель (руководитель) комиссии : Костоев Ю.Б.-министр образования и науки РИ

Члены комиссии:

Дудургов А.М.- заместитель министра образования и науки РИ, заместитель

Председателя комиссии;

Матсагов Б.Б.-начальник отдела целевых программ, государственного заказа и обеспечения, секретарь комиссии;

Чемурзиева Ц.Б.-начальник управления образования по Назрановскому муниципальному району;

Жандаров А.З.- заместитель начальника ОНД и ПР по г.Назрань и Назрановскому району ГУ МЧС России по РИ;

Хашегульгов А.М.-помощник главы администрации Назрановского муниципального района;

Баркинхоев М.У.-инспектор ОВО по Назрановскому району;

Возианов Е.С.-председатель УФСБ по РИ;

Руководитель объекта комиссии директор ГБОУ «Гимназия Назрановского района»

Добриева Зарема Исламовна

Преподаватель – организатор ОБЖ Нальгиев Башир Магомедович

(руководителя объекта, лица его замещающего, зам. по безопасности и т.д.)

В ходе проверки установлено следующее:

Общие сведения об объекте его наименование, характеристика помещений и территории объекта:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия Назрановского района» ГБОУ «Гимназия Назрановского района», ГБОУ «Гимназия Назрановского района». Здание школы типовое, 3-х этажное, год постройки – 2004. Здание 3-х этажное, стены бетонные, оштукатуренные. Имеется оборудованный цокольный этаж, оборудованный под библиотеку, гардеробные и хореографические залы. Общая площадь – 3707 кв.м. На 1 этаже учебного учебного корпуса имеются спортивный зал, пищеблок, столовая на 100 мест, 2 раздевалки, 6 туалетов, 9 учебных кабинета, кабинет психолога, кабинет охранника. На втором этаже расположены актовый зал, кабинеты стоматолога, медсестры, учительская, кабинеты директора, зам. директоров, 3 туалета, 10 кабинетов. На

третьем этаже – 12 кабинетов, 1 уборная. На цокольном этаже – 4 кабинета, 2 хореографических зала, 4 гардеробные.

Министерство образования РИ

(ведомственная принадлежность, форма собственности)

- руководитель объекта Добриева Зарема Исламовна

- адрес, телефон 386125, с.п.Али-юрт, ул. Нурадилова,15, 8(928)797-61-52.

- заместитель руководителя по безопасности Нальгиев Башир Магомедович
преподаватель ОБЖ

- характеристика прилегающей местности и потенциально опасные участки, возможного совершения террористического акта с лицевой стороны подъездная дорога, пролегающая по улице Нурадилова, с тыльной стороны – жилой сектор Новостройки, не имеющий названия улиц. С правой стороны – лесополоса, граничащая с РСО-Алания. Перед зданием находится поле, замыкающееся также лесополосой. С левой стороны располагается жилой сектор- улицы Степная, Гагиева, Дзейтова. Все указанные участки являются возможными для свершения террористического акта.

- наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений на территории объекта: основной учебный корпус находится посередине участка. С восточной стороны находится котельная с двумя модульными котлами и уличный летний туалет. С западной стороны расположен водоем, две клумбы 30 на 25 кв.м. С северной стороны - спортивная площадка, которая ограждена уже старым полуразрушенным железным ограждением, а также три железных беседки.В здании котельной старая деревянная дверь. Рядом находится выгребная яма.

- наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние, время открытия, место нахождения ключей: 7 (семь) аварийных выходов, 7 путей эвакуации, все пути эвакуации свободны, время открытия выходов во время тревоги, ключи от аварийных выходов охраны. На цокольном этаже – два аварийных выхода. На первом этаже – 5 аварийных выходов.

- освещенность объекта и его территории в ночное время суток: территория гимназии в ночное время освещена с четырех сторон 11 фонарями ночного освещения. Объект и его территория в ночное время освещена полностью. Но перед гимназией со стороны поля и жилого сектора освещение очень слабое. Линия электропередач воздушная и не соответствует требованиям безопасности, подлежит замене на кабельную линию передач.

1.Наибольшая посещаемость:

1.1. до 1000чел. _____

1.2. от 200 до 1000чел. 861

1.3. от 50 до 200чел. _____

2. оборудование системой:

2.1 видеонаблюдения 12 камер (4 внутренних и 8 наружных) и записывающее устройство действует с 01.09.2012г. 2.2.системой оповещения и управления эвакуацией тревожная кнопка с громкоговорителем

- 2.3. системой оповещения автоматическая пожарная сигнализация «Кварц», тревожная кнопка с речевым оповещением, установлен прибор ПАК-стрелец для выхода в главное управление МЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций. (При проверке прибор выхода в МЧС не имел)
3. наличие физической охраны: 3 штатных единицы сторожей, круглосуточно
4. техническая характеристика системы видеонаблюдения: Панда-АТ 420 РАО
- Кол-во камер 12 шт. (4 внутренние и 8 наружных)
5. система оповещения (характеристика) : автоматическая пожарная сигнализация «Кварц», тревожная кнопка с речевым оповещением
6. маршруты патрулирования нарядов полиции нет
7. организационно-распорядительные документы по организации охраны (наименование, №, дата) приказ № 1 от 22.02.2004г. Евлоев Ильяс Магомедович, приказ № 22 от 01.09.2007г. Цуров Муса Суламбекович, Албогачиева Лидия Алаудиновна пр. № 129 от 5.12.2016г.
8. ответственные должностные лица по антитеррористической безопасности (кто, каким правовым документом назначен) ответственный за антитеррористическую безопасность Мальсагов Башир Юсупович, наблюдатели за территорией гимназии Албогачиев Бекхан Якубович, зам. дир. по АХЧ Татриев Баматгири Уматгиреевич, сторожа Евлоев Ильяс Магомедович, Цуров Муса Суламбекович, Албогачиева Лидия Алаудиновна.
9. проведение учений, тренировок (журналы инструктажа, планы тренировок) при угрозе теракта вывод учащихся из здания гимназии, проведение учений, тренировок, вывод учащихся из школы проводится согласно плану и графику проведения тренировочных занятий. Согласовано с руководителем гимназии (журнал № 1 от 01.09.2017г. Учета
10. наличие инженерного ограждения (физический барьер, железные двери, решетки, ограждение периметра, характеристика) ограждение по всему периметру из металлических прутьев и наличии железных решетчатых дверей с двух сторон
11. ограждение периметра объекта (материал, высота, периметр) Вокруг гимназии ограждение из металлических прутьев по всему периметру высотой 1,75 метра, и с фасадной стороны высота 1.80 метра, длина 700 метров.
- 11.1. класс защиты 2
12. дополнительное ограждение железный забор из металлических труб высотой 1 метр со стороны авто-дороги
13. предупредительное ограждение шлагбаум
14. противотаранные ограждения нет
15. Конструкция ворот железные решетчатые ворот
- Класс защиты 2

16. наличие чердачных лазов (внутренние, внешние и их характеристика) имеется два внутренних чердачных лаза

17. наличие дополнительных дверей в тумбах центрального и запасного входов (материал) на центральном входе – двери изготовлены из металлопластика; около спортзала и столовой – из дерева; на цокольном этаже – двери изготовлены из металла. На каждой двери установлено по одному замку.

18. класс защиты дверных конструкций (характеристика, какие и сколько замков) двери железные с алюминированным сплавом, замки внутренние по одному на двери

19. характеристика оконных конструкций окна пластиковые

Класс защиты 2

20. наличие охранной сигнализации отсутствует тревожная кнопка с выходом на пульт правоохранительных организаций. Пожарная автоматическая кнопка «Стрелец» с выходом на пульт МЧС

21. наличие автономного источника питания РЕСАНТА

22. наличие охранного телевидения AHD-IP-960H, монитор LG

23. наличие видеокамер 12 шт. (4 внутренних и 8 наружных)

24. наличие системы оповещения (охранная, пожарная, охранно-пожарная) пожарная, охранная

25. наличие физической охраны (сторожа, ЧОП, и т.д.) 3 сторожа

26. наличие контрольно- пропускных пунктов (или как проводится регистрация посещения объекта посторонними лицами) у входа на 1 этаже учебного корпуса установлен контрольно-пропускной пункт, металлодетектор, ведется регистрация в журнале, запись видеонаблюдения, имеется связь с охранной службой

1. Журнал регистрации начат 01.09.2017г.

2. Инструкция разработана руководством гимназии по организации пропускного режима, изданы два приказа по организации пропускного режима.

3. Стационарный арочный металлодетектор «Арка», предназначенный для обнаружения огнестрельного оружия и крупных металлических предметов, скрытых под одеждой человека.

Технические характеристики

<u>№</u>	<u>Наименование параметра</u>	<u>Значение</u>
<u>1</u>	<u>Габариты контрольной кабины</u>	<u>76x50x202 см</u>
<u>2</u>	<u>Время выхода в рабочий режим</u>	<u>10 сек</u>

3	<u>Габариты металлодетектора в сборе</u>	<u>86x50x220 см</u>
4	<u>Вероятность обнаружения пистолета типа ПМ, ПСМ</u>	<u>0,98</u>
5	<u>Максимально потребляемый ток</u>	<u>Не более 130 мА</u>
6	<u>Питание</u>	<u>100-250 В, 50-60 Гц</u>
7	<u>Масса</u>	<u>Не более 55 кг</u>

4. Оборудовано первоначальными средствами защиты (огнетушителей) ОП-4-(3)АВСЕ в количестве 12 шт., огнетушители углекислотные ОУ-2 ВСЕ в количестве 2шт.

5. Пункт 22 Постановления Правительства РФ № 1235 от 27 октября 2017г.

На 1 этаже школы размещены наглядные пособия содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся при возникновении чрезвычайных ситуаций

1. Инструкция, разработанная Советом безопасности Республики Ингушетия.
2. Инструкция, разработанная Главным управлением МЧС России по Республике Ингушетия с указанием действий учащихся, преподавателей и технического персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций, пожара, землетрясения, при обнаружении взрывного устройства и др. запрещенных предметов. Данные инструкции используются при проведении тренировочных занятий в рамках программы ОБЖ. Инструкции разработаны на русском и ингушском языках.

27. система оповещения (полная характеристика) прибор приемно-контрольный пожарно-охранный «Гранит-16», прибор ПАК-стрелец, с выходом МЧС, прибор управления с речевым оповещением Санато-К.

Вывод комиссии: Присвоить _____ категорию места массового пребывания людей.

- 1) Необходимо заменить калитку с тыльной стороны участка гимназии, закрыв доступ к котельной и во двор, заменить ворота.
- 2) Заменить часть вышедшего из строя ограждения двора (40 м.).
- 3) «Нарастить» высоту ограждения двора до 2 метров.
- 4) Перед входом в гимназии установить два фонаря для освещения затемненных участков.
- 5) Установить 4 камеры в здании гимназии и 2 на улице, перед входом во двор гимназии.

27. система оповещения (полная характеристика) Пожарная автоматическая кнопка «Срелец» с выходом на пульт МЧС по РИ

Вывод комиссии: Присвоить II категорию места массового пребывания людей.

Считать объект (защищенным, незащищенным) к возможным террористическим актам.

Собственник объекта Министерство образования и науки РИ

Директор ГБОУ «Гимназия Назрановского района» Добриева Зарема Исламовна

(Ф.И.О., подпись)



МП

Председатель комиссии: Ю.Б. Костоев **Министр образования и науки РИ**

Костоев Ю.Б.

Члены комиссии:

Дудургов А.М.-заместитель министра образования и науки РИ, заместитель Председателя комиссии

Мальсагов Б.Б.-начальник отдела целевых программ, государственного заказа и обеспечения, секретарь комиссии

Чемурзиева Ц.Б.-начальник управления образования по Назрановскому муниципальному району

Жандаров А.З.-заместитель начальника ОНД и ПР по г.Назрань и Назрановскому району ГУ МЧС России по РИ

Хашегульгов А.М.- помощника главы администрации Назрановского муниципального района

Баркинхоев М.У.- инспектор ОВО по Назрановскому району

Возиянов Е.С.- представитель УФСБ по РИ

Настоящий акт составлен в _____ экземплярах.